

Poř. č.	Okr.	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Investice/ oprava	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1	OL	Vlastivědné muzeum v Olomouci	Výměna řídicí jednotky	Náhrada stavajícího systému nyní instalován řídicí systém pro provoz a vytápění Saia@PCD2.M1. Řídicí systém Saia@PCD2.M1 není schopen zabezpečit provoz kotelny. Kotelnu nelze provozovat. navrhujeme výměnu nefunkčního systému za řídicí systém Foxtrot. Řídicí jednotka zajistí spínání chodu kotlů v kaskádě a požadovaného množství teplé vody pro vytápění objektu.	O	210 800,00	0	0	210 800,00		Havárie	ROK 18/03/2024
SOUČET						210 800,00	0	0	210 800,00	0		