

## Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 23. 5. 2022

Okr.	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv. / Oprava	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Rezervní fond	OK	Jiné zdroje (viz poznámka) *	Poznámka*	ROK/Z OK
OL	Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13	Havárie střešní konstrukce a hromosvodů	Vzhledem k havarijnímu stavu části střešní krytiny a žlabů odvádějících splaškovou vodu došlo k znefunkčnění vedení hromosvodů a také k zatečení do vertikálních konstrukcí, což má za následek narušení a odlupování ornamentálních omítek. Je nezbytná okamžitá oprava, neboť hrozí zřícení omítek nároží budovy do komunikace pro chodce. Nefunkční hromosvody pak způsobují zneplatnění pojistného plnění v případě zásahu bleskem. Možné škody by se následně mohly vyšplhat k několika milionům korun.	O	210 000	0	0	210 000	0	Financování z rezervy pro příspěvkové organizace.	
<b>Celkem Kč</b>					<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>		

## Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 23. 5. 2022

Okr.	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv. / Oprava	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka) *	Poznámka*	ROK/ ZOK
PR	Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25	Automobil - 9 míst	Nákup 9 místného automobilu pro přepravu dětí.	I	599 000	0	100 000	499 000	0	Uvedená cena se týká ojetého devítimístného automobilu. Financování z rezervy OŠM. Požadavek PO na převod z RF do FI.	
<b>Celkem Kč</b>					<b>599 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>499 000</b>	<b>0</b>		

## Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 23. 5. 2022

Okr.	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv. / Oprava	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka) *	Poznámka*	ROK/ ZOK
OL	Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79	Výměna plynových ohřívačů ve sportovní hale	Závada na zařízení je neopravitelná, ze stávajících 2 ohřívačů je nyní funkční pouze jeden, který je rovněž na hranici životnosti. Provizorně je nyní celá sportovní hala zásobena teplou vodou pouze z tohoto ohřívače. Je nutno provést výměnu celého zastaralého zařízení tak, aby spotřebiče a instalace odpovídaly současným technickým požadavkům a aby byl dostatečně zajištěn ohřev vody pro sportovní halu při jejím plném vytížení. Instalace obou plynových ohřívačů je v jednom společném prostoru.	O	395 565	395 565	0	0	0		
<b>Celkem Kč</b>					<b>395 565</b>	<b>395 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		