

Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 19.09.2022

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv. / Opr.	Celkem (včetně DPH)	FI	RF	OK	Jiné zdroje (viz pozn.)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1109	Gymnázium, Hranice, Zborovská 293	Plynový ohřívač do TV	Náhrada za dosluhující stávající plynový ohřívač. Na plynovém ohřívači TUV je prerezlá příruba pro čištění výměníku. Z důvodu proraznutí a následného prolínání vody došlo k uhnití fixačních šroubů. Na plynovém bojleru hrozí prasknutí příruby a následné vytopení a poškození kotelny, či dalšího majetku Olomouckého kraje. Vzhledem ke stáří bojleru r.v. 2001, doporučuji provést jeho výměnu - tato závada nelze opravit!	I	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	Financování z rezervy OŠM.	UR/55/45/2022 ze dne 6.6.2022
1109	Gymnázium, Hranice, Zborovská 293	Ohřívač OKC 300 NTRR/SOL včetně el. karty a zapojení do MaR	Havarijní stav plynového ohřívače vody v prostorách tělocvičny. Jedná se o úspornější řešení INV. Žádanky č. 2022/00186 a dalších provozních nákladů organizace oproti navrhovanému původnímu řešení investice a dále z důvodu dodavatelsko-odběratelských vztahů, kdy nebylo možné zajistit dodávku původně navrhovaného typu zařízení. Na plynovém ohřívači TUV je prerezlá příruba pro čištění výměníku. Z důvodu proraznutí a následného prolínání vody došlo k uhnití fixačních šroubů. Na plynovém bojleru hrozí prasknutí příruby a následné vytopení a poškození kotelny, či dalšího majetku Olomouckého kraje. Vzhledem ke stáří bojleru r.v. 2001, doporučuji provést jeho výměnu - tato závada nelze opravit! Navýšení investičního příspěvku na dodávku a montáž nepřímohřevného zásobníku.	I	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	Změna typu ohřívače vody *. Financování z rezervy OŠM.	
SOUČET					183 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00		

* Pozn.: Plynový ohřívač dle původní cenové nabídky již nebylo možné pořídit, proto PO přistoupilo k náhradnímu řešení, které navíc zajistí úspornější provoz kotelny.