

**Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 10.10.2022**

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv. / Opr.	Celkem (včetně DPH)	FI	RF	OK	Jiné zdroje (viz pozn.)*	Poznámka*	ROK/ZOK
4017	Dětský domov a Školní jídelna Prostějov	Dodávkový-automobil- minibus	Předpoklad vyhlášení výběrového řízení a pořízení investice v roce 2022 - starší vůz	I	800 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	financování z rezervy OSM na nákupy	UR/56/36/2022 ze dne 20.06.2022
1017	Dětský domov a Školní jídelna Prostějov	Dodávkový automobil- minibus	Předpoklad vyhlášení výběrového řízení a pořízení investice v roce 2022 - starší vůz	I	759 900,00	300 000,00		459 900,00	0,00	Aktualizace financování dle skutečnosti.	
<b>Celkem Kč</b>					<b>759 900,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 900,00</b>	<b>0,00</b>		

# Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 10. 10. 2022

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv. / Opr.	Celkem (včetně DPH)	FI	RF	OK	Jiné zdroje (viz pozn.)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1109	Gymnázium, Hranice, Zborovská 293	Plynový ohříváč do TV	Náhrada za dosluhující stávající plynový ohříváč. Na plynovém ohříváči TUV je prorezlá příruba pro čištění výměníku. Z důvodu proreznutí a následného prolínání vody došlo k uhnutí fixačních šroubů. Na plynovém bojleru hrozí prasknutí příruby a následné vytopení a poškození kotelný, či dalšího majetku Olomouckého kraje. Vzhledem ke stáří bojleru r.v. 2001, doporučuji provést jeho výměnu - tato závada nelze opravit!	↓	183-000,00	0,00	0,00	183-000,00	0,00	Financování z rezervy OŠM.	UR/55/45/2022 ze dne 06.06.2022
1109	Gymnázium, Hranice, Zborovská 293	Ohříváč OKG-300 NTRR/SOL včetně el. karty a zapojení do MaR	Havarijní stav plynového ohříváče vody v prostorách tělocvičny. Jedná se o úspěšnější řešení INV. žádanky č. 2022/00186 a dalších provozních nákladů organizace oproti navrhovanému původnímu řešení investice a dále z důvodu dodavatelsko-odběratelských vztahů, kdy nebylo možné zajistit dodávku původně navrhovaného typu zařízení. Na plynovém ohříváči TUV je prorezlá příruba pro čištění výměníku. Z důvodu proreznutí a následného prolínání vody došlo k uhnutí fixačních šroubů. Na plynovém bojleru hrozí prasknutí příruby a následné vytopení a poškození kotelný, či dalšího majetku Olomouckého kraje. Vzhledem ke stáří bojleru r.v. 2001, doporučuji provést jeho výměnu - tato závada nelze opravit! Navýšení investičního příspěvku na dodávku a montáž nepřímého ohřevného zásobníku.	↓	183-000,00	0,00	0,00	183-000,00	0,00	Změna typu ohříváče vody.	UR/62/45/2022 ze dne 19.09.2022

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv. / Opr.	Celkem (včetně DPH)	FI	RF	OK	Jiné zdroje (viz pozn.)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1109	Gymnázium, Hranice, Zborovská 293	Ohřívač OKC 300 NTRR/SOL včetně el. karty a zapojení do MaR	Havarijní stav plynového ohřívače vody v prostorách tělocvičny. Jedná se o úspornější řešení INV. Žádanky č. 2022/00186 a dalších provozních nákladů organizace oproti navrhovanému původnímu řešení investice a dále z důvodu dodavatelsko-odběratelských vztahů, kdy nebylo možné zajistit dodávku původně navrhovaného typu zařízení. Na plynovém ohřívači TUV je prorezlá příruba pro čištění výměníku. Z důvodu proreznutí a následného prolínání vody došlo k uhnutí fixačních šroubů. Na plynovém bojleru hrozí prasknutí příruby a následné vytopení a poškození kotelný, či dalšího majetku Olomouckého kraje. Vzhledem ke stáří bojleru- r.v. 2001, doporučuji provést jeho výměnu- tato závada nelze opravit! Navýšení investičního příspěvku na dodávku a montáž nepřímohřevného zásobníku.	I	181 366,90	0,00	0,00	181 366,90	0,00	Aktualizace financování dle skutečnosti.	
<b>SOUČET</b>					<b>181 366,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 366,90</b>	<b>0,00</b>		

\* Pozn.: Plynový ohřívač dle původní cenové nabídky již nebylo možné pořídit, proto PO přistoupilo k náhradnímu řešení, které navíc zajistí úspornější provoz kotelný.

### Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 10.10.2022

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv. / Opr.	Celkem (včetně DPH)	FI	RF	OK	Jiné zdroje (viz pozn.)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1160	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc	Spektrofotometr	pořízení učební pomůcky pro obory LA a DZL k rozvoji profesní dovednosti, předpokládáme ukončení provozuschopnosti stávajícího přístroje, je nutná obměna, přístroj je pro praktickou výuku oborů nezbytný	I	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	financování z rezervy OŠM - na nákupy	UR/56/36/2022 ze dne 20.06.2022
1160	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc	Spektrofotometr	pořízení učební pomůcky pro obory LA a DZL k rozvoji profesní dovednosti, předpokládáme ukončení provozuschopnosti stávajícího přístroje, je nutná obměna, přístroj je pro praktickou výuku oborů nezbytný	I	105 149,00	0,00	0,00	105 149,00	0,00	Aktualizace financování dle skutečnosti.	
<b>Celkem Kč</b>					<b>105 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 149,00</b>	<b>0,00</b>		

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv. / Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1160	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc	Plinospektrální osvětlení prostor pro praktickou výuku oborů AZT a DZT, včetně kabinetů a chodeb	Montáž moderních plinospektrálních panelů určených do stomatologických prostor a dalších doplňkových svítidel k zajištění rovnoměrného osvětlení prostředí pro nácvik práce zubních techniků; stávající osvětlení již není dostačující, světlost pracovní plochy musí být posilována stolními lampami, přesto světlost neodpovídá hygienickým normám; cena je zvýšena vzhledem k růstu cen a datu vyhotovení cenové nabídky	I	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	Financování z rezervy OŠM - na nákupy	UR/59/36/2022 ze dne 25.07.2022

1160	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc	Plnospektrální osvětlení prostor pro praktickou výuku oborů AZT a DZT, včetně kabinetů a chodeb	Montáž moderních plnospektrálních panelů určených do stomatologických prostor a dalších doplňkových svítidel k zajištění rovnoměrného osvětlení prostředí pro nácvik práce zubních techniků; stávající osvětlení již není dostačující, světlost pracovní plochy musí být posilována stolními lampami, přesto světlost neodpovídá hygienickým normám; cena je zvýšena vzhledem k růstu cen a datu vyhotovení cenové nabídky	I	399 520,00	0,00	0,00	399 520,00	0,00	Aktualizace financování dle skutečnosti.	
<b>Celkem Kč</b>					<b>399 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 520,00</b>	<b>0,00</b>		

**Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 10. 10. 2022**

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv./Opr.	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1222	Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27	Řídící server školy	Na základě posudku je obnova stávajícího serveru z ekonomického, provozního a technického hlediska, nezbytná.	I	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0	Financování z rezervy OŠM pro PO.	UR/52/32/2022 09.05.2022
1222	Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27	Řídící server školy	Na základě posudku (viz. příloha) je obnova stávajícího serveru z ekonomického, provozního a technického hlediska, nezbytná.	I	179 667,00	0,00	0,00	179 667,00		Aktualizace financování dle skutečnosti.	
<b>Celkem</b>					<b>179 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 667,00</b>	<b>0</b>		

**Plán oprav a investic příspěvkové organizace z oblasti školství k 10.10.2022**

ORG	Název PO OK	Název akce	Popis akce	Inv. / Opr.	Celkem (včetně DPH)	FI	RF	OK	Jiné zdroje (viz pozn.)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1226	<del>Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník</del>	<del>Oprava střechy budovy kovárny</del>	<del>Oprava střechy nutná z důvodu zatékání do prostor kovárny. Krytina střechy je v místech překryvů pravděpodobně zdegradovaná; pro přesné určení stavu krytiny a lokalizaci míst netěsnosti je nutno krytinu rozebrat.</del>	<del>Ø</del>	<del>1 200 000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>1 200 000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>Financování z rezervy pro příspěvkové organizace.</del>	<del>Realizace akce a financování schváleno ROK 7.3.2022 č. UR/46/33/2022</del>
1226	Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník	Oprava střechy budovy kovárny	Oprava střechy nutná z důvodu zatékání do prostor kovárny. Krytina střechy je v místech překryvů pravděpodobně zdegradovaná; pro přesné určení stavu krytiny a lokalizaci míst netěsnosti je nutno krytinu rozebrat.	O	1 463 343,00	0,00	0,00	1 463 343,00	0,00	Žádost o dofinancování z důvodu nárůstu cen stavebních materiálů - z rezervy pro PO	
<b>Celkem Kč</b>					<b>1 463 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463 343,00</b>	<b>0,00</b>		